



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI

REFERENCE NUMBER OF LICENCE

14.0.10.0.01.00/TSE-65690

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ

DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

27.11.2013

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ

LICENCE VALID UNTIL

27.11.2015

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI

NAME OF THE LICENCE HOLDER

EBİON KABLO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ

ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

OKMEYDANI PERPA TİCARET MERKEZİ A BLOK KAT:2 NO:2 ŞİŞLİ
İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI

NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

EBİON KABLO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ÜRETİM YERİ ADRESİ

ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

HACI EYÜPLÜ MAH. 3128 SOKAK NO:7 ÜÇLER DENİZLİ/TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)

INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI

REGISTERED TRADE MARK

ebion kablo

İLGİLİ TÜRK STANDARDI

RELATED TURKISH STANDARD

TS EN 50525-2-11:2011 / Elektrik Kabloları - Beyan gerilimi en çok 450 / 750 V dahil olan düşük gerilimli enerji kabloları- Bölüm 2-11-Genel uygulamalar için kablolar-Thermoplastik PVC yalıtımlı Bükülgen Kablolar (Kordonlar) / 22.11.2011 -- TS EN 50525-2-11:2011 / Elektrik Kabloları - Beyan gerilimi en çok 450 / 750 V dahil olan düşük gerilimli enerji kabloları- Bölüm 2-11-Genel uygulamalar için kablolar-Thermoplastik PVC yalıtımlı Bükülgen Kablolar (Kordonlar) / 22.11.2011

BELGE KAPSAMI

SCOPE OF LICENCE

-OLAĞAN HİZMET KABLoları
H05V2V2-F



24./11.2014



KAZIM CANTÜRK
ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ
MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

ANKARA* Elektroteknik Sektörü MüdürlüğüNecatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Tel: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17 * web: * e-mail:

Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.